


USER'S INSTRUCTION

HIGH VISIBILITY CLOTHING EN ISO 20471: 2013



Please read these instruction carefully before using this safety clothing. Store these instruction so you can consult it at any time.

REF: - SYMBOL BF-001, BF-002, BF-003

High visibility clothing is grouped into three classes related to risk assessment. Each class is indicated by number (1,2,3) next to pictogram and shall have specified minimum areas of high visibility materials.



This garment is classified as Personal Protective Equipment (PPE) as such it is in compliance with the EEC directives 89/686/CEE and indicated above standard.

EN ISO20471: 2013	High visibility clothing. Test methods and requirements.
EN ISO 13688: 2013	Protective clothing. General requirements.
EN 340:2003	Protective clothing. General requirements.

Product may contain materials (polyester, cotton) considered as the possible cause of allergies in susceptible person.

USAGE: Clothing intended to provide visibility of the user in hazardous situations under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark To guarantee the right user protection be sure to wear the garment always fastened up; always check that garment is suitable for intended use.

STORAGE: Keep in a dry and airy place; avoid exposure to direct sunlight and any source of heat. Retain in original pack for transport. Shelf life: 5 years from production date – on the bottom. Keep product clean, discontinue use if color fade or permanent stained.

MAINTENANCE: See inside label on the garment for cleaning and maintenance instructions. Max washing cycles: 25x. Stated maximum number of cleaning cycles is not only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care storage etc.

	synthetic wash warm 40°C
	do not bleach
	Iron at max. temp. 150°C
	Drip dry
	do not dry clean

Produced March 2014 for:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.

UL. MODRZEJEWSKIEJ 52


75-734 KOSZALIN / POLAND

www.polstar.com.pl tel. (48) 94 341 9812

**GEBRAUCHANWEISUNG, AUFBEWAHRUNG, PFLEGE
WARNBEKLEIDUNG MIT DER INTENSIVEN SICHTBARKEIT EN ISO 20471: 2013**



Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam bevor Sie die Bekleidung gebrauchen. Bitte behalten Sie die Gebrauchsanweisung vorsichtshalber.

REF: - SYMBOL BF-001, BF-002, BF-003

Die Warnbekleidung wird in 3 Klasse angeteilt. Jede Klasse wird bei eine Nummer bezeichnet (1,2,3), die sich neben einen Piktogramm befindet. Jede Klasse hängt von der Gewebegröße ab.



Diese Warnbekleidung gehört zu den persönlichen Schutzausrüstungen und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und der oben genannten Norm.

EN ISO20471: 2013	Hochsichtbare Warnkleidung. Prüfverfahren und Anforderungen.
EN ISO 13688: 2013	Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.
EN 340:2003	Schutzkleidung. Allgemeine Anforderungen.






Das Produkt wurde aus Polyester und Baumwolle hergestellt, also es kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen.

GEBRAUCHANWEISUNG: Damit die Warnbekleidung richtig schützt, soll sie immer verschlossen bleiben. Nutzen Sie das Produkt nicht für andere Zwecke, als den Gebrauchszweck.

AUFBEWAHRUNG: Dieses Produkt soll an einem trockenen und luftigen Ort aufbewahrt werden. Es ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze zu schützen. Nasse Produkte sind bei Zimmertemperatur trocknen zu lassen. Das Produkt immer sauber halten. Falls das Produkt sehr verschmutzt oder verblichen ist, soll es sofort ausgetauscht werden. Verfallsdatum: 5 Jahre vom Herstellungsdatum- wie oben angegeben

PFLEGE: Nicht mehr als 25 Wäschen. Das Verfallsdatum wird nicht nur durch die Nummer der Wäschezyklen bestimmt. Es hängt auch davon ab, wie Sie die Kleidung aufbewahren und pflegen.

Keine biologische Waschmittel verwenden. Wie synthetische Materialien waschen. Im kalten Wasser spülen, kurz schleudern, nicht auswringen.

	bei 40°C schonend waschen
	nicht bleichen
	max. Temperatur beim Bügeln - 150 °C
	„tropfnass“ trocken
	keine Chemischreinigung möglich

Hergestellt 3/2014 für:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN / POLEN
www.polstar.com.pl ph. (48) 94 341 9812


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI EN ISO 20471: 2013



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania. Instrukcja powinna być przechowywana przez cały czas użytkowania odzieży.

REF: - SYMBOL BF-001, BF-002, BF-003



Klasa odzieży (1,2 lub 3) uzależniona jest od powierzchni materiału ostrzegawczego i określona jest cyfrą przy piktogramie.



Ta odzież należy do środków ochrony indywidualnej i jest zgodna z wymogami Dyrektywy 89/686/EWG oraz niżej wymienionych norm.

EN ISO20471: 2013	Odzież o intensywnej widzialności. Metody badania i wymagania.
EN ISO 13688: 2013	Odzież ochrona. Wymagania ogólne.
EN 340:2003	Odzież ochrona. Wymagania ogólne.

UŻYTKOWANIE: Odzież ochronna o intensywnej widzialności przeznaczona do wzrokowego sygnalizowania obecności użytkownika, aby go wykryć i zobaczyć w warunkach niebezpiecznych, w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i w nocy oraz w świetle reflektorów samochodowych. W celu zagwarantowania właściwej ochrony użytkownika odzież tą należy nosić zawsze zapiętą; używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.






Produkt zawiera bawełnę oraz poliester, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ciepła; chronić przed działaniem promieni słonecznych. Przechowywać i transportować w opakowaniach tekturowych. W przypadku przemoknięcia wysuszyć w temperaturze pokojowej. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji.

KONSERWACJA:

Maksymalna ilość prania – 25 cykli. Ilość cykli prania nie jest jedynym wyznacznikiem okresu przydatności produktu. Okres trwałości/przydatności zależy również od użytkowania i przechowywania. Produkt utrzymywać w czystości. Wymienić na nowy w przypadku trwałego zabrudzenia lub gdy wyblaknie.

Nie prać w proszkach biologicznych. Prać jako syntetyki. Płukać w zimnej wodzie, krótko odwirować, nie wyżymać.

	Pranie delikatne, maksymalna temperatura pranie 40°C
	nie chlorować
	maksymalna temperatura prasowania 150 °C
	suszyć w stanie rozwieszonym
	nie czyścić chemicznie

Wyprodukowano dla:

POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN / POLSKA
www.polstar.com.pl tel. (48) 94 341 9820
 Data produkcji: 03/2014